

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КГБПОУ "Красноярский  
юридический техникум"  
\_\_\_\_\_ В.Л. Коваленко  
« 24 » января 2023г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум"
- 1.2. Адрес объекта 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2838,5 кв.м
  - часть здания 2, 3, 4 этажи, 1818,4 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да; 2757,82 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", КГБПОУ "Красноярский юридический техникум"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг
- образовательная деятельность по программе среднего профессионального образования;
  - реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
  - реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной подготовки.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, в т.ч. дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* инвалиды всех категорий, за исключением с нарушениями умственного развития, при наличии положительного заключения психологической медико-педагогической комиссии (далее ПМК)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1380

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### **3. Состояние доступности объекта**

#### **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Транспорт проходящий через остановку "5-й микрорайон" (ул. Тельмана):

- автобус 20, 22, 30, 51, 58, 71, 88, 91, 94, 98;

- троллейбус: 7, 11а.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

#### **3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 165 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* регулируемый пешеходный переход (фото 1).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* есть (от тротуара у пешеходного перехода с небольшим подъемом идет асфальтированная пешеходная дорожка длиной до 15 м, в двух местах при съезде с тротуара имеются перепады высоты за счет бардюров) (фото 2, 3, 4)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (К, О, С)		5, 6, 7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, С) ДУ (К,О)		8, 9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, С) ДУ (К)		10, 11, 12,13, 14, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, С) ДУ (К)		17, 18, 19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, С) ДУ (К)		20

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		21, 22, 23
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, С) ДЧ-И (К, О)		1, 2, 3, 4

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно. Для обеспечения полной доступности объекта для всех категорий инвалидов, необходимо выполнить мероприятия:

- расширить площадку под стоянку транспорта, выделить табличками и знаками места для парковки автотранспортных средств инвалидов;
- оборудовать на входной группе главного входа в Техникум пандус;
- установить поручни со стороны стены на лестнице с 1 по 4 этаж;
- приобрести и оборудовать подъемную платформу (аппарели) для лестничных маршей;
- для инвалидов на кресле-коляске обеспечить беспрепятственное передвижение по всем этажам путем применения приставных пандусов для преодоления перепада высот и порогов;
- организовать подготовку специалистов для оказания ситуационной помощи МГН всех категорий с вменением им в обязанности выполнение данных мероприятий;
- обустроить вход в техникум и пути эвакуации оборудованием системы радиопроинформирования и звукового ориентирования для инвалидов с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по Техникуму;
- расширить дверные проемы в санитарно-гигиенических помещениях, обустроить поручнями и кнопкой вызова помощника.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР (расширить площадку под автостоянку)
2	Вход (входы) в здание	ПСД, Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	ПСД

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; разработка проектно-сметной документации (ПСД), технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. В связи с тем, что подвал, первый этаж и входная группа здания принадлежит другому собственнику, период проведения работ не определен.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно полностью избирательно ДП-И (Г, О, С), доступно частично избирательно ДЧ-И (К)

4.4. Для принятия решения требуется: (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: Краевое государственное казенное учреждение по обеспечению исполнения полномочий в области образования (КГКУ ОИПОО);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Общество инвалидов Советского района г.Красноярска;

4.4.6. другое Нет.

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию        | на 2-х л. |
| 2. Входа в здание                          | на 2-х л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1-м л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 22-х л.

Поэтажные планы на 5-ти л.

#### Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» по АХР и безопасности Крышня О.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Заместитель директора КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» по НМР Кудашкина Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Социальный педагог КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» Мустафаева Н.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заведующая хозяйством КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» Агровиченко Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Председатель общества инвалидов Советского р-на г.Красноярска Борт В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		5	Не выявлено	К, О, С, Г	Не нуждается (доступ обеспечен)	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		6	Не выявлено	К, О, С, Г	Не нуждается (доступ обеспечен)	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	К, О, С, Г	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	К, О, С, Г	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		7	Обустройство парковки для инвалидов не соответствует установленным нормам	К, О, С, Г	Расширить площадку под парковку, обозначить знаками места для инвалидов	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (Г) ДЧ-И (К, О, С)			ТР автопарковки

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (К, О, С)



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2023 г.

**I Результаты обследования:  
2. Вход в здание**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	К, О, С, Г	Вход в здание осуществляется через тамбур непосредственно с уличного тротуара	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	К,О	Вход в здание осуществляется через тамбур непосредственно с уличного тротуара	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			-	К, О, С, Г	Вход в здание осуществляется через тамбур непосредственно с уличного тротуара	-
2.4	Дверь (входная в тамбур)	есть		8	В дверных проемах пороги (перепады высот) более 0,014 м	К, О, С, Г	Изготовить приставной пандус	ТР
2.5	Тамбур с лестницей и площадкой перед дверью в здание	есть		9	В дверных проемах пороги (перепады высот) более 0,014 м	К, О, С, Г	Изготовить пандус	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, С) ДУ (К,О)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, С). Доступно условно (К, О)

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		10	Не выявлено	К, О, С, Г	Не нуждается (доступ обеспечен)	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11	Отсутствует поручень со стороны стены	К, О, С	Обустроить лестницы с 1 по 4 этаж вторым поручнем	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Нет	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет	-	-	-
3.5	Дверь	есть		13	В дверных проемах пороги (перепады высот) более 0,014 м	К	Изготовить приставные пандусы	индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12 14 15 16	Отсутствует поручень со стороны стены	К, О, С	Обустроить лестницы с 1 по 4 этаж вторым поручнем	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, С) ДУ (К)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, О, С). Доступно условно (К)

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		17 18	В дверных проемах пороги (перепады высот) более 0,014 м	К, О, С, Г	Изготовить приставные пандусы	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		19	Не выявлено	К, О, С, Г	Не нуждается (доступ обеспечен)	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, С) ДУ (К)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (Г, О, С). Доступно условно ДУ (К)

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		20	- В дверном проеме порог (перепады высот) более 0,014 м;  - Туалет не оборудован поручнями  - Туалет не оснащен специальной кнопкой вызова помощи в экстренной ситуации.	К, О, С	Изготовить приставной пандус;  оборудовать поручнями и держателями  оборудовать специальную кнопку вызова	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, С) ДУ (К)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, О, С). Доступно условно (К)



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «24» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум", 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		21	Недостаточное количество	Г, К, О	видеомонитор	ТР
6.2	Акустические средства	есть		22	нет	К, О, С	усилитель ГГС с микрофоном, динамики	-
6.3	Тактильные средства	есть		23	нет	С	Таблички шрифтом брайля	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Доступно частично всем